

datum: 27/05/2019

foto: 1.2

lokatie van het gebouw: Atlantic House - Noorderlaan 147 - 2030 Antwerpen

lokatie van de zone: 1) -1 : oude luchtgroep vleugel A : flensdichtingen aan de leidingen :
2) -1 : oude luchtgroep vleugel B : flensdichtingen aan de leidingen :

produktgegevens: oude asbesthoudende dichtingen

opmerkingen:	lokaal niet toegankelijk voor inspectie	
	geen asbestverdachte materialen in de bereikbare zone	
	monsterneming niet uitgevoerd uit veiligheidsoverwegingen	
	monsterneming onmogelijk zonder ernstige beschadigingen	

1. Aanwezigheid van asbest:

nee	
ja	X
restanten asbesthoudend materiaal	
het is aan te raden om de juiste samenstelling na te vragen bij de leverancier	

2. Asbestsoort:

serpentiin: >50% chrysotiel	X
amfibool: amosiet / anthophylliet / actinoliet / tremoliet / crocidoliet	

3. Structuur van het oppervlak / brosheid / brokkeligheid :

zwakke brosheid: materiaal moeilijk met de hand los te maken	X
matige brosheid: materiaal tamelijk gemakkelijk met de hand los te maken en te verpulveren	
hoge brosheid: materiaal makkelijk te verpulveren tot poeder	

4. Toestand van het oppervlak

goede staat: geen zichtbare verstoring of beschadiging van het materiaal	
redelijke staat: zichtbaar matige verstoring of beschadiging van het materiaal	X
slechte staat: zichtbaar zware en op verschillende plaatsen beschadiging van het materiaal	

5. Oorzaak van beschadiging:

water	
fysisch	X

6. Bereikbaarheid:

moelijk bereikbaar: materialen niet zichtbaar of totaal afgeschermd door een vaste constructie / bereikbaar tijdens onderhouds- of renovatiewerken zonder luchtstroming van AHM naar andere zones	
matig bereikbaar: slechts een klein deel van het materiaal is zichtbaar / materiaal boven een vals plafond / te bereiken bij onderhouds- of renovatiewerken / zichtbaar materiaal is niet bereikbaar voor de werknemers	X
makkelijk bereikbaar: een groot gedeelte van het materiaal is zichtbaar / materiaal bereikbaar voor de werknemers of contact mogelijk door luchtverplaatsing gedurende normale activiteiten	

7. Graad van activiteit:

weinig activiteit: geen verstoring of uitzonderlijk door trillingen of bewerkingen	X
matige activiteit: matige verstoring door trillingen van toestellen, geluid of een intense activiteit van de werknemers, aanwezigheid van turbulente luchtstromingen of luchtkanalen waarlangs AHM verplaatst kan worden	
grote activiteit: sterke verstoring door geluid en trillingen, grote bedrijvigheid, materiaal bevindt zich in een ventilatiesysteem of airconditioning	

8. Frequentie van onderhoud:

installatie buiten dienst	X
zelden	

9. Advies:

geen specifieke actie nemen / jaarlijkse visuele inspectie van de toestand	X
behandeling : op lange termijn of tijdens toekomstige werken	X
verwijderen / aangepaste procedures volgen bij manipulatie	X

datum: 27/05/2019

foto: 3

lokatie van het gebouw: Atlantic House - Noorderlaan 147 - 2030 Antwerpen

lokatie van de zone: 3) -1 : gasteller : mogelijk flensdichtingen aan gasleiding :

produktgegevens: mogelijk asbesthoudende dichtingenmogelijk asbesthoudende dichtingen

opmerkingen:	lokaal niet toegankelijk voor inspectie	
	geen asbestverdachte materialen in de bereikbare zone	
	monsterneming niet uitgevoerd uit veiligheidsoverwegingen	
	monsterneming onmogelijk zonder ernstige beschadigingen	X

1. Aanwezigheid van asbest:

nee	
ja : vermoedelijk	X
restanten asbesthoudend materiaal	
het is aan te raden om de juiste samenstelling na te vragen bij de leverancier	

2. Asbestsoort:

serpentiin: > 50% chrysotiel	X
amfibool: amosiet / anthophylliet / actinoliet / tremoliet / crocidoliet	

3. Structuur van het oppervlak / brosheid / brokkeligheid :

zwakke brosheid: materiaal moeilijk met de hand los te maken	X
matige brosheid: materiaal tamelijk gemakkelijk met de hand los te maken en te verpulveren	
hoge brosheid: materiaal makkelijk te verpulveren tot poeder	

4. Toestand van het oppervlak

goede staat: geen zichtbare verstoring of beschadiging van het materiaal	X
redelijke staat: zichtbaar matige verstoring of beschadiging van het materiaal	
slechte staat: zichtbaar zware en op verschillende plaatsen beschadiging van het materiaal	

5. Oorzaak van beschadiging:

water	
fysisch	X

6. Bereikbaarheid:

moelijk bereikbaar: materialen niet zichtbaar of totaal afgeschermd door een vaste constructie / bereikbaar tijdens onderhouds- of renovatiewerken zonder luchtstroming van AHM naar andere zones	
matig bereikbaar: slechts een klein deel van het materiaal is zichtbaar / materiaal boven een vals plafond / te bereiken bij onderhouds- of renovatiewerken / zichtbaar materiaal is niet bereikbaar voor de werknemers	X
makkelijk bereikbaar: een groot gedeelte van het materiaal is zichtbaar / materiaal bereikbaar voor de werknemers of contact mogelijk door luchtverplaatsing gedurende normale activiteiten	

7. Graad van activiteit:

weinig activiteit: geen verstoring of uitzonderlijk door trillingen of bewerkingen	X
matige activiteit: matige verstoring door trillingen van toestellen, geluid of een intense activiteit van de werknemers, aanwezigheid van turbulente luchtstromingen of luchtkanalen waarlangs AHM verplaatst kan worden	
grote activiteit: sterke verstoring door geluid en trillingen, grote bedrijvigheid, materiaal bevindt zich in een ventilatiesysteem of airconditioning	

8. Frequentie van onderhoud:

onderhoud door gasmaatschappij	X
zelden	

9. Advies:

geen specifieke actie nemen / jaarlijkse visuele inspectie van de toestand	X
behandeling : op lange termijn of tijdens toekomstige werken	X
verwijderen / aangepaste procedures volgen bij manipulatie	X

datum: 27/05/2019

foto: 4

lokatie van het gebouw: Atlantic House - Noorderlaan 147 - 2030 Antwerpen

lokatie van de zone: 4) +15 : stookplaats : 8 oude asbesthoudende dichtingen : aan 4 afsluiters : 2 afsluiters aan de groep radiatoren en 2 afsluiters aan de luchtbehandelingskasten flensdichtingen aan de leidingen :

produktgegevens: oude asbesthoudende dichtingen

opmerkingen:	lokaal niet toegankelijk voor inspectie	
	geen asbestverdachte materialen in de bereikbare zone	
	monsterneming niet uitgevoerd uit veiligheidsoverwegingen	
	monsterneming onmogelijk zonder ernstige beschadigingen	

1. Aanwezigheid van asbest:

nee	
ja	X
restanten asbesthoudend materiaal	
het is aan te raden om de juiste samenstelling na te vragen bij de leverancier	

2. Asbestsoort:

serpentijs: >50% chrysotiel	X
amfibool: amosiet / anthophylliet / actinoliet / tremoliet / crocidoliet	

3. Structuur van het oppervlak / brosheid / brokkeligheid :

zwakke brosheid: materiaal moeilijk met de hand los te maken	X
matige brosheid: materiaal tamelijk gemakkelijk met de hand los te maken en te verpulveren	
hoge brosheid: materiaal makkelijk te verpulveren tot poeder	

4. Toestand van het oppervlak

goede staat: geen zichtbare verstoring of beschadiging van het materiaal	X
redelijke staat: zichtbaar matige verstoring of beschadiging van het materiaal	
slechte staat: zichtbaar zware en op verschillende plaatsen beschadiging van het materiaal	

5. Oorzaak van beschadiging:

water	
fysisch	X

6. Bereikbaarheid:

moelijk bereikbaar: materialen niet zichtbaar of totaal afgeschermd door een vaste constructie / bereikbaar tijdens onderhouds- of renovatiewerken zonder luchtstroming van AHM naar andere zones	
matig bereikbaar: slechts een klein deel van het materiaal is zichtbaar / materiaal boven een vals plafond / te bereiken bij onderhouds- of renovatiewerken / zichtbaar materiaal is niet bereikbaar voor de werknemers	X
makkelijk bereikbaar: een groot gedeelte van het materiaal is zichtbaar / materiaal bereikbaar voor de werknemers of contact mogelijk door luchtverplaatsing gedurende normale activiteiten	

7. Graad van activiteit:

weinig activiteit: geen verstoring of uitzonderlijk door trillingen of bewerkingen	X
matige activiteit: matige verstoring door trillingen van toestellen, geluid of een intense activiteit van de werknemers, aanwezigheid van turbulente luchtstromingen of luchtkanalen waarlangs AHM verplaatst kan worden	
grote activiteit: sterke verstoring door geluid en trillingen, grote bedrijvigheid, materiaal bevindt zich in een ventilatiesysteem of airconditioning	

8. Frequentie van onderhoud:

dikwijls	
zelden	X

9. Advies:

geen specifieke actie nemen / jaarlijkse visuele inspectie van de toestand	X
behandeling : op lange termijn of tijdens toekomstige werken	X
verwijderen / aangepaste procedures volgen bij manipulatie	X

datum: 27/05/2019

foto: 5

lokatie van het gebouw: Atlantic House - Noorderlaan 147 - 2030 Antwerpen

lokatie van de zone: 5) +14 : luchtgroepen vleugel B : 6 oude asbesthoudende dichtingen aan luchtgroep voor de luchtbehandeling van de liftmachiniekamers - 4 dichtingen aan de afsluiters - 2 dichtingen aan de ingang van de luchtgroep

produktgegevens: oude asbesthoudende dichtingen

opmerkingen:	lokaal niet toegankelijk voor inspectie	
	geen asbestverdachte materialen in de bereikbare zone	
	monsterneming niet uitgevoerd uit veiligheidsoverwegingen	
	monsterneming onmogelijk zonder ernstige beschadigingen	

1. Aanwezigheid van asbest:

nee	
ja	X
restanten asbesthoudend materiaal	
het is aan te raden om de juiste samenstelling na te vragen bij de leverancier	

2. Asbestsoort:

serpentijs: >50% chrysotiel	X
amfibool: amosiet / anthophylliet / actinoliet / tremoliet / crocidoliet	

3. Structuur van het oppervlak / brosheid / brokkeligheid :

zwakke brosheid: materiaal moeilijk met de hand los te maken	X
matige brosheid: materiaal tamelijk gemakkelijk met de hand los te maken en te verpulveren	
hoge brosheid: materiaal makkelijk te verpulveren tot poeder	

4. Toestand van het oppervlak

goede staat: geen zichtbare verstoring of beschadiging van het materiaal	X
redelijke staat: zichtbaar matige verstoring of beschadiging van het materiaal	
slechte staat: zichtbaar zware en op verschillende plaatsen beschadiging van het materiaal	

5. Oorzaak van beschadiging:

water	
fysisch	X

6. Bereikbaarheid:

moelijk bereikbaar: materialen niet zichtbaar of totaal afgeschermd door een vaste constructie / bereikbaar tijdens onderhouds- of renovatiewerken zonder luchtstroming van AHM naar andere zones	
matig bereikbaar: slechts een klein deel van het materiaal is zichtbaar / materiaal boven een vals plafond / te bereiken bij onderhouds- of renovatiewerken / zichtbaar materiaal is niet bereikbaar voor de werknemers	X
makkelijk bereikbaar: een groot gedeelte van het materiaal is zichtbaar / materiaal bereikbaar voor de werknemers of contact mogelijk door luchtverplaatsing gedurende normale activiteiten	

7. Graad van activiteit:

weinig activiteit: geen verstoring of uitzonderlijk door trillingen of bewerkingen	X
matige activiteit: matige verstoring door trillingen van toestellen, geluid of een intense activiteit van de werknemers, aanwezigheid van turbulente luchtstromingen of luchtkanalen waarlangs AHM verplaatst kan worden	
grote activiteit: sterke verstoring door geluid en trillingen, grote bedrijvigheid, materiaal bevindt zich in een ventilatiesysteem of airconditioning	

8. Frequentie van onderhoud:

dikwijls	
zelden	X

9. Advies:

geen specifieke actie nemen / jaarlijkse visuele inspectie van de toestand	X
behandeling : op lange termijn of tijdens toekomstige werken	X
verwijderen / aangepaste procedures volgen bij manipulatie	X

datum: 27/05/2019

foto: 6,9

lokatie van het gebouw: Atlantic House - Noorderlaan 147 - 2030 Antwerpen

lokatie van de zone: 6) +14 : oude luchtgroep vleugel B noord : flensdichtingen :
8) +14 : oude luchtgroep vleugel B zuid : flensdichtingen :

produktgegevens: oude asbesthoudende dichtingen

opmerkingen:	lokaal niet toegankelijk voor inspectie	
	geen asbestverdachte materialen in de bereikbare zone	
	monsterneming niet uitgevoerd uit veiligheidsoverwegingen	
	monsterneming onmogelijk zonder ernstige beschadigingen	

1. Aanwezigheid van asbest:

nee	
ja	X
restanten asbesthoudend materiaal	
het is aan te raden om de juiste samenstelling na te vragen bij de leverancier	

2. Asbestsoort:

serpentijs: >50% chrysotiel	X
amfibool: amosiet / anthophylliet / actinoliet / tremoliet / crocidoliet	

3. Structuur van het oppervlak / brosheid / brokkeligheid :

zwakke brosheid: materiaal moeilijk met de hand los te maken	X
matige brosheid: materiaal tamelijk gemakkelijk met de hand los te maken en te verpulveren	
hoge brosheid: materiaal makkelijk te verpulveren tot poeder	

4. Toestand van het oppervlak

goede staat: geen zichtbare verstoring of beschadiging van het materiaal	
redelijke staat: zichtbaar matige verstoring of beschadiging van het materiaal	X
slechte staat: zichtbaar zware en op verschillende plaatsen beschadiging van het materiaal	

5. Oorzaak van beschadiging:

water	
fysisch	X

6. Bereikbaarheid:

moelijk bereikbaar: materialen niet zichtbaar of totaal afgeschermd door een vaste constructie / bereikbaar tijdens onderhouds- of renovatiewerken zonder luchtstroming van AHM naar andere zones	
matig bereikbaar: slechts een klein deel van het materiaal is zichtbaar / materiaal boven een vals plafond / te bereiken bij onderhouds- of renovatiewerken / zichtbaar materiaal is niet bereikbaar voor de werknemers	X
makkelijk bereikbaar: een groot gedeelte van het materiaal is zichtbaar / materiaal bereikbaar voor de werknemers of contact mogelijk door luchtverplaatsing gedurende normale activiteiten	

7. Graad van activiteit:

weinig activiteit: geen verstoring of uitzonderlijk door trillingen of bewerkingen	X
matige activiteit: matige verstoring door trillingen van toestellen, geluid of een intense activiteit van de werknemers, aanwezigheid van turbulente luchtstromingen of luchtkanalen waarlangs AHM verplaatst kan worden	
grote activiteit: sterke verstoring door geluid en trillingen, grote bedrijvigheid, materiaal bevindt zich in een ventilatiesysteem of airconditioning	

8. Frequentie van onderhoud:

installatie buiten dienst	X
zelden	

9. Advies:

geen specifieke actie nemen / jaarlijkse visuele inspectie van de toestand	X
behandeling : op lange termijn of tijdens toekomstige werken	X
verwijderen / aangepaste procedures volgen bij manipulatie	X

datum: 27/05/2019

foto: 7,8

lokatie van het gebouw: Atlantic House - Noorderlaan 147 - 2030 Antwerpen

lokatie van de zone: 7) +14 : noodgroep vleugel B : aan de uitlaat van de dieselmotor

produktgegevens: oude asbesthoudende dichtingen

opmerkingen: lokaal niet toegankelijk voor inspectie	
geen asbestverdachte materialen in de bereikbare zone	
monsterneming niet uitgevoerd uit veiligheidsoverwegingen	
monsterneming onmogelijk zonder ernstige beschadigingen	X

1. Aanwezigheid van asbest:

nee	
ja	X
restanten asbesthoudend materiaal	
het is aan te raden om de juiste samenstelling na te vragen bij de leverancier	

2. Asbestsoort:

serpentiin: > 50% chrysotiel	X
amfibool: amosiet / anthophylliet / actinoliet / tremoliet / crocidoliet	

3. Structuur van het oppervlak / brosheid / brokkeligheid :

zwakke brosheid: materiaal moeilijk met de hand los te maken	X
matige brosheid: materiaal tamelijk gemakkelijk met de hand los te maken en te verpulveren	
hoge brosheid: materiaal makkelijk te verpulveren tot poeder	

4. Toestand van het oppervlak

goede staat: geen zichtbare verstoring of beschadiging van het materiaal	X
redelijke staat: zichtbaar matige verstoring of beschadiging van het materiaal	
slechte staat: zichtbaar zware en op verschillende plaatsen beschadiging van het materiaal	

5. Oorzaak van beschadiging:

water	
fysisch	X

6. Bereikbaarheid:

moelijk bereikbaar: materialen niet zichtbaar of totaal afgeschermd door een vaste constructie / bereikbaar tijdens onderhouds- of renovatiewerken zonder luchtstroming van AHM naar andere zones	
matig bereikbaar: slechts een klein deel van het materiaal is zichtbaar / materiaal boven een vals plafond / te bereiken bij onderhouds- of renovatiewerken / zichtbaar materiaal is niet bereikbaar voor de werknemers	X
makkelijk bereikbaar: een groot gedeelte van het materiaal is zichtbaar / materiaal bereikbaar voor de werknemers of contact mogelijk door luchtverplaatsing gedurende normale activiteiten	

7. Graad van activiteit:

weinig activiteit: geen verstoring of uitzonderlijk door trillingen of bewerkingen	X
matige activiteit: matige verstoring door trillingen van toestellen, geluid of een intense activiteit van de werknemers, aanwezigheid van turbulente luchtstromingen of luchtkanalen waarlangs AHM verplaatst kan worden	
grote activiteit: sterke verstoring door geluid en trillingen, grote bedrijvigheid, materiaal bevindt zich in een ventilatiesysteem of airconditioning	

8. Frequentie van onderhoud:

dikwijls	
zelden	X

9. Advies:

geen specifieke actie nemen / jaarlijkse visuele inspectie van de toestand	X
behandeling : op lange termijn of tijdens toekomstige werken	X
verwijderen / aangepaste procedures volgen bij manipulatie	X