

RAPPORTNUMMER: AF-508583.01.A01

**LOCATIES**  
algemeen overzicht

STAAL-  
NR.

FOTO-  
NR.

**ASBESTSOORT**

1) -1 : oude luchtgroep vleugel A : flensdichtingen aan de leidingen : oude asbesthoudende dichtingen

-

1

>50% chrysotiel

2) -1 : oude luchtgroep vleugel B : flensdichtingen aan de leidingen : oude asbesthoudende dichtingen

-

2

>50% chrysotiel

3) -1 : gasteller : mogelijk flensdichtingen aan gasleiding : mogelijk asbesthoudende dichtingen

-

3

mogelijk  
>50% chrysotiel

4) +15 : stookplaats : 8 oude asbesthoudende dichtingen : aan 4 afsluiters : 2 afsluiters aan de groep radiatoren en 2 afsluiters aan de luchtbehandelingskasten flensdichtingen aan de leidingen : oude asbesthoudende dichtingen

-

4

>50% chrysotiel

5) +14 : luchtgroepen vleugel B : 6 oude asbesthoudende dichtingen aan luchtgroep voor de luchtbehandeling van de liftmachinekamers - 4 dichtingen aan de afsluiters - 2 dichtingen aan de ingang van de luchtgroep : oude asbesthoudende dichtingen

-

5

>50% chrysotiel

6) +14 : oude luchtgroep vleugel B noord : flensdichtingen : oude asbesthoudende dichtingen

-

6

>50% chrysotiel

7) +14 : noodgroep vleugel B : aan de uitlaat van de dieselmotor : oude asbesthoudende dichtingen

-

7,8

>50% chrysotiel

8) +14 : oude luchtgroep vleugel B zuid : flensdichtingen : oude asbesthoudende dichtingen

-

9

>50% chrysotiel

**RAPPORTNUMMER: AF-508583.01.A01**

**LOCATIES  
verwijderd of negatief voor asbest**

a) +15 en +14 :alle liftmachinekamers : bekleding liftremmen : attesten negatief voor asbest aanwezig (2004)

b) alles :alle liften : binnenwanden deuren : zachte asbestplaten : verwijderd (2009-2010)

c) +14 : ventilatie rooms : vezelcement panelen buitenkant koelgroep : verwijderd (2006)

d) +14 : ventilatie rooms : geluidsisolatie rond koelgroep : negatief (staalname AIB 2016)

e) +14 : luchtgroepen : brandwerende bespuiting aan plafond : negatief (staalname AIB 2013)

f) +1 : bureelruimte : brandwerende bespuiting aan plafond : negatief (staalname AIB 2015)

g) alle verdiepingen : burelen : isolatie sandwichpanelen buitenkant : negatief : (technische fiche 2009)

h) 0 : hoogspanningscabine : alle asbestmaterialen : verwijderd (2006)

i) -1 : vleugel A (oude luchtgroep), nooduitgang Noord en nooduitgang Zuid : gietijzer afvoerbuizen met mofverbindingen : negatief