

Contact zetel :
Noorderlaan 87
B-2030 Antwerpen
t. +32 (0) 3 545 48 93
f. +32 (0) 3 545 48 89
e. be.ind.infrastructure@sgs.com

QUARES
T.a.v. Dhr. Serge Maes

Schaliënhoevedreef 20J
2800 Mechelen

U/ref. : **Atlantic House**

O/ref. : Rap. A20191010-1265913-LDI-Evacuatie_Quares_Antwerpen_Atlantic House.docx

VERSLAG: OEFENING BRANDEVACUATIE

(art. III.3-26 van de codex over het welzijn op het werk)

Datum van bezoek	: 10/10/2019	Periodiciteit	: Jaarlijks
Inspecteur	: Laszlo Dierickx	Vervaldag	: 10/10/2020
Plaats van onderzoek	: Noorderlaan 147 Antwerpen		

Kenmerken gegevens van het gebouw

Gegevens van de bewakingsdienst: G4S

Beschrijving van het gebouw:

- Bouwjaar: 1976
- Type van gebouw (classificatie): HG ($H \geq 25$)
- Benaderde oppervlakte in m²: $\pm 31\ 000$
- Namen van de verschillende gebruikers van het gebouw: Datacenter Vlaanderen, resto ahAA!, Regus, ArcelorMittal, Euroports, Seatrade, UPS, Cargo-partner, Ceva, Fluor, Capespan, ...
- Aantal personen: ± 700
- Aantal bovengrondse verdiepingen: +15
- Aantal ondergrondse verdiepingen (parking): -1

Aanwezige organisatoren en onderhoudsdienst: Quares, SGS, Ecom

Omschrijving van het onderzoek, niet-conformiteiten aan de basisvoorschriften van de evacuatie en/of aanbeveling voor het verbeteren van de evacuatie.

Besluit:

De oefening brandevacuatie werd uitgevoerd op bovenstaand adres op 10/10/2019 volgens de voorschriften van boek III, titel 3 van de codex over het welzijn op het werk: brandpreventie op de arbeidsplaatsen. De oefening brandevacuatie is goed verlopen.

Gelieve rekening te houden met de niet conformiteiten en/of aanbevelingen zoals bovenvermeld.

Laszlo Dierickx
Inspecteur brandveiligheid

Voor de installaties op werkplaatsen, krachtens artikel 14 van Codex, Titel II, Hoofdstuk IV, zal het huidig document ter kennis voorgelegd worden tijdens de eerstkomende vergadering aan het Comité voor preventie en bescherming op het werk, indien deze bestaat binnen het bedrijf. Dit document moet tevens overgemaakt worden aan ieder preventieadviseur van de huurders van u installaties. We raden U eveneens aan om een exemplaar van het verslag ter beschikking te stellen van de onderhoudsdienst.

Gecontroleerde punten:

- Aanwezigheid en eerbiediging van de evacuatieaanwijzingen in geval van brand of ontploffingsgevaar.
- Nazicht van de sturing (alarmen, sluiting vluchtwegen, melding aan de bewakingsdienst, ...).
- Tijd van evacuatie.
- Verzamelpunt en zone voorbehouden aan de brandweer.
- Nazicht van de evacuatiewegen.

Definities

Niet-conformiteit aan de basisvoorschriften van de evacuatie:

Veiligheidsinstructie niet gerespecteerd. Risico op branduitbreiding en levensgevaarlijk voor wie het gebouw verlaat.

Aanbeveling:

Instructies geven die de veiligheid van de evacuerenden verbetert maar die geen niet-conformiteit is tegenover de basisregels van de evacuatie.

De evacuatie van het gebouw werd gerealiseerd in 7'00" minuten

Niet conformiteiten aan de basisvoorschriften van de evacuatie.

- **Niveau +16: de branddeur van de goederenlift ging niet dicht. De werking van de magneten is na te kijken.**
- **Niveau +16: de branddeuren van enkele technische lokalen stonden open.**
- **Niveau +11, zuidkant: rommel in de traphal is te verwijderen.**
- **Niveau +11, noordkant: branddeur van de traphal sleept tegen de grond.**
- **Niveau +11, noordkant: de brandschuifdeur van de lift blijft open.**
- **Niveau +8, Datech: de sirenes waren niet overal hoorbaar. De sirenes zijn na te kijken, indien nodig zijn sirenes bij te plaatsen.**
- **Niveau +5, zuidkant: de brandschuifdeur van de lift blijft open.**
- **Niveau +4, zuidkant: de brandschuifdeur van de lift blijft open.**
- **Niveau +1, meeting room: de sirenes waren niet overal hoorbaar. De sirenes zijn na te kijken, indien nodig zijn sirenes bij te plaatsen.**
- **Euroports: enkele personen hebben niet geëvacueerd.**
- **Ceva: één persoon heeft niet geëvacueerd.**

Aanbevelingen voor het verbeteren van de evacuatie.

- **Enkele bedrijven (Seatrade, Fluor, Cargopartner, Röhlig) hebben zich laat of niet afgemeld bij de evacuatiecoördinator (receptie).**
- **Meerdere personen evacueren langs de gevel van het gebouw. Het is aanbevolen (van zodra men buiten is) afstand te nemen van het gebouw. Letsels ten gevolge van vallende voorwerpen (glas van ramen) kan zo worden vermeden.**

Behoudens andersluidende overeenkomst worden de opdrachten uitgevoerd op basis van de meest recente versie van de algemene voorwaarden van SGS Belgium. Op eenvoudig verzoek worden deze voorwaarden opnieuw aan u toegezonden. De aandacht wordt gevestigd op de beperking van aansprakelijkheid, de vergoedings- en bevoegdheidskwesties bepaald door deze voorwaarden.

Elke houder van dit document dient te weten dat de informatie vervat in dit document enkel de bevindingen van SGS I&C Belgium op het ogenblik van haar tussenkomst en binnen de grenzen van de eventuele instructies van de opdrachtgever, bevat. SGS I&C Belgium is enkel aansprakelijk t.a.v. haar opdrachtgever en dit document stelt de bij een handelstransactie betrokken partijen niet vrij van hun plicht al hun rechten en verplichtingen uit te oefenen voortvloeiend uit de transactiedocumenten. Elke niet toegestane wijziging evenals de namaak of vervalsing van de inhoud of het uitzicht van dit document is onwettig en overtreders zullen vervolgd worden.