



KONTOLEDIENST VAN HEFWERKTUIGEN v.z.w.

Externe dienst voor technische controle van hefwerktuigen
Certificatie-instelling voor producten en systemen
Aangemelde instantie bij EG (0683)

GIJZELAARSSTRAAT 7-9-11
2000 ANTWERPEN

TEL 03 238 99 81
FAX 03 216 92 10
MAIL info@konhef.be
BTW BE 0404.305.797
IBAN BE37 3200 7955 5228
BIC BBRUBEBB

Quares Property Management
Schaliënhoevedreef 20 J

2800 Mechelen

VERSLAG VAN AANVULLEND ONDERZOEK LIFT

(K.B. 09/03/2003 - 17/03/2005 - 10/12/2012 Beveiliging Liften art. 6.2.)

1. Identificatiegegevens : 7 liften

Agent-onderzoeker : ES (1224) Onderzoek van : 23/03/2020
Plaats van onderzoek : Noorderlaan 147 - Atlantic House - Antwerpen

2. Kenmerken : Lift 1

Aard : Elektrisch frictie Merk : Wolters & Dros Type : Freq. Kollmorgen
Fabr. nr. : S073047/1 Last : 22 pers. - 1.650 kg Bouwjaar : 1976
Snelheid : 1,60 m/s Onderhoud : Kone Stoppl. : 14

Voorgelegde attesten : Attest : Asbestvrije remvoering - Hugo De Jongh - dd. 28/07/2016
KB 12/12/1984 : aangepast - zie P.V. van keuring van omvorming van 16/01/1990
KB 10/12/2012 art. 4.1 : volgende risicoanalyse uit te voeren voor : 31/12/2020
KB 10/12/2012 art. 4.2 : recentste keuring van omvormingswerken :
KB 10/12/2012 art. 4.1 : risicoanalyse uitgevoerd op : (v2005) : 08/11/2005 (v2018) :
KB 10/12/2012 art. 5.4 : attest van regularisatie van : (v2005) : 28/07/2016 (v2018) :

3. Beproevingen en controles (proc. 4.17): driemaandelijks

Volgens procedure 4.17 "Preventief onderzoek lift" . Volgens instructie : N116

4. Nota's ter informatie :

- * Dit verslag werd ge-emaild naar : atlantichouse@quares.be
- * Voor controle sleutelschakelaar "alarmen" op "onderhoud" zetten in gang voor de machinekamer.
- * Het bidirectionele communicatiesysteem maakt verbinding met de receptie van Atlantic House en buiten de uren naar Kone.
- * Deze controle beperkt zich tot het nazicht van de opmerkingen van vorig verslag van preventief onderzoek lift.

5. Opmerkingen :

- * Bij afgeschakelde kooiverlichting werkt het noodcommunicatiesysteem niet : te herzien. (herhaling 2 trim. 2017)

6. Besluit : B

De lift mag verder gebruikt worden. Er moet evenwel binnen de kortst mogelijke tijd verholpen worden aan de vermelde opmerkingen. U dient zelf uw onderhoudsbedrijf hiervan te verwittigen.



KONTROLEDIENST VAN HEFWERKTUIGEN v.z.w.

Externe dienst voor technische controle van hefwerktuigen
 Certificatie-instelling voor producten en systemen
 Aangemelde instantie bij EG (0683)

GIJZELAARSSTRAAT 7-9-11
 2000 ANTWERPEN

TEL 03 238 99 81
 FAX 03 216 92 10
 MAIL info@konhef.be
 BTW BE 0404.305.797
 IBAN BE37 3200 7955 5228
 BIC BBRUBEBB

Quares Property Management
 Schaliënhoevedreef 20 J

2800 Mechelen

VERSLAG VAN AANVULLEND ONDERZOEK LIFT

(K.B. 09/03/2003 - 17/03/2005 - 10/12/2012 Beveiliging Liften art. 6.2.)

1. Identificatiegegevens : 7 liften

Agent-onderzoeker : SA (1224) Onderzoek van : 23/03/2020
 Plaats van onderzoek : Noorderlaan 147 - Atlantic House - Antwerpen

2. Kenmerken : Lift 6

Aard	: Elektrisch frictie	Merk	: Wolters & Dros	Type	: Freq. Kollmorgen
Fabr. nr.	: S073047/6	Last	: 22 pers. - 1.650 kg	Bouwjaar	: 1976
Snelheid	: 1,60 m/s	Onderhoud	: Kone	Stoppl.	: 14

Voorgelegde attesten : Attest : Asbestvrije remvoering - Hugo De Jongh - dd. 28/07/2016
 KB 12/12/1984 : aangepast - zie P.V. van keuring van omvorming van 16/01/1990
 KB 10/12/2012 art. 4.1 : volgende risicoanalyse uit te voeren voor : 31/12/2020
 KB 10/12/2012 art. 4.2 : recentste keuring van omvormingswerken :
 KB 10/12/2012 art. 4.1 : risicoanalyse uitgevoerd op : (v2005) : 08/11/2005 (v2018) :
 KB 10/12/2012 art. 5.4 : attest van regularisatie van : (v2005) : 28/07/2016 (v2018) :

3. Beproevingen en controles (proc. 4.17): driemaandelijks

Volgens procedure 4.17 "Preventief onderzoek lift" . Volgens instructie : N116

4. Nota's ter informatie :

- * Dit verslag werd ge-emaild naar : atlantichouse@quares.be
- * Voor controle sleutelschakelaar "alarmen" op "onderhoud" zetten in gang voor de machinekamer.
- * Het bidirectionele communicatiesysteem maakt verbinding met de receptie van Atlantic House en buiten de uren naar Kone.
- * Deze controle beperkt zich tot het nazicht van de opmerkingen van vorig verslag van preventief onderzoek lift.

5. Opmerkingen :

- * De noodverlichting in het kooidak werkt niet bij afgeschakelde kooiverlichting : te herzien. (herhaling 4 trim. 2016)

6. Besluit : B

De lift mag verder gebruikt worden. Er moet evenwel binnen de kortst mogelijke tijd verholpen worden aan de vermelde opmerkingen. U dient zelf uw onderhoudsbedrijf hiervan te verwittigen.

ing. Ph. Delwaide
 Technisch directeur.