

# REINIGINGS- / VERBRANDINGSATTEST

# REINIGING WARMTEBRON EN/OF SCHOORSTEEN

<b>Firma:</b>	(ook in te vullen indien zelfstandige)	<b>Klant:</b>	Atlantic House
<b>Naam:</b>	Baeyens Kris bv	<b>Adres:</b>	A'pen
<b>Straat + nr.:</b>	Burg. J. V. Aperenstraat 48	<b>Tel.:</b>	
<b>Postnr. + gemeente:</b>	2320 Hoogstraten	<b>Adres installatie:</b>	
<b>Gsm:</b>	0470 64 67 23		
<b>BTW-nr.:</b>	BE 0773.390.995		
<b>E-mail:</b>	baeyenskris@gmail.com		

Technicus - Schoorsteenveger (Schrappen of omcirkelen) Erkeningsnr. TV 5356 / GV 00995 Volgnummer attest: 22204

**KENMERKEN VAN HET STOOKTOESTEL**

Centraal  Type B (open)  Type C (gesloten) (Kruis aan wat van toepassing is)

Gasvormige brandstof:  Aardgas G20/G25  LPG  Andere, nl. ....

Atmosferische gasketel  Gasunit (G2)

Gasketel met ventilatorbrander (G3)

Vloeibare brandstof: .....  Vaste brandstof: .....

**Datum verbrandingscontrole**  
08 09 22

**Arbeitsduur van** ..... **tot** .....  
ketel 2

**TOESTEL**

**Metingen en berekeningen**

Merk: Remeha  
Type: P 500  
Bouwjaar: 1999  
Fabricatienummer: .....  
Vermogen (kW): 980

**BRANDER (enkel CV)**

Merk: Sigma  
Type: 95 130 R09  
Bouwjaar: 1999  
Fabricatienummer: 990201225-1  
Debiet (kg/h of l/h of m3/h (gas)):

Parameter	Eenheid	Type Toestel*	Initiële meting	Eindmeting	Opmerkingen / uitgevoerde werkzaamheden
Rookindex	Bacharach	1			- Gasmeter
Sproeier: merk en type		1			gasmeterstand ..... Bouwjaar .....
Sproeier: debiet		1			P gasmeter .....
Sproeier: hoek	graden	1			Gasdebiet .....
Pompdruk	MPa (of bar)	1			- Brander
Keteltemperatuur	°C	1,2			Branderdruk: L ..... Mb H ..... Mbar
Onderdruk schoorsteen	hPa (of mbar)	1,2		-7 -16	Ionisatiestroom: Trap 1 .....
Gasdruk	mPa of bar	2			Trap 2 .....
Koolstofdioxide (CO2)	%	1,2		9,3 10	Zuurstofmeting verse lucht aanzuiging ..... %
Zuurstof (O2)	%	1,2		4,4 3,1	- Sturing
Koolstofmonoxide (CO)	mg/kWh	1,2		1 1	Ketelag. / Kamerteh. / Weersafh. / Thermost. kranen
Rookgastemperatuur (tg)	°C	1,2		113 154	- Sanitair warm water
Omgevingstemperatuur (ta)	°C	1,2		22 22	Apart / Ketel
Nettotemperatuur (tg-ta)	°C	1,2		9,1 13,2	
Verbrandingsrendement	%	1,2		95 93,9	

(\*): geeft het type toestel aan waarvoor de parameter moet worden berekend of gemeten:  
1 = Centrale Verwarming, gevoed met vloeibare brandstof 2 = Centrale Verwarming, gevoed met gasvormige brandstof

**BEORDELING**

Het stooktoestel werkt goed  
 Het stooktoestel werkt niet goed

De eerstvolgende verbrandingscontrole moet gebeuren vóór 08 09 23

**REINIGING EN CONTROLE VAN DE SCHOORSTEEN** (schoorsteenveger of erkend technicus) (schrappen wat niet past)

Vegen van de schoorsteen en het verbindingswerk  Nazicht van de goede werking

Schoorsteenonderdruk (hPa of mbar) .....  Controle van de terugslag door middel van een terugslagmeter

**REINIGING VAN DE WARMTEBRON** (erkend technicus) (aankruisen)

<b>Voor CV, vloeibare brandstof</b>	<b>Voor vaste brandstof</b>	<b>Voor CV, gasvormige brandstof</b>	<b>Voor alle toestellen</b>
<input type="checkbox"/> Reiniging van de leidingen	<input type="checkbox"/> Reiniging inwendige delen warmtebron	<input checked="" type="checkbox"/> Ontstopping	<input type="checkbox"/> Controle rookgaszijdige dichtheid
<input type="checkbox"/> Reiniging van de ketel	<input type="checkbox"/> Nazicht algemen staat	<input checked="" type="checkbox"/> Reiniging branderbedden	<input checked="" type="checkbox"/> Controle verluchting van het stookklokaal
<input type="checkbox"/> Reiniging van de brander		<input checked="" type="checkbox"/> Reiniging van de ventilator en de brander	<input type="checkbox"/> Andere, nl. ....



**Audit uitvoeren:**  Ja  Neen  Niet van toepassing

**GEBREKEN EN MAATREGELEN**

Gebreken die niet door de onderhoudsbeurt kunnen worden weggewerkt: .....

Te treffen maatregelen om deze gebreken weg te werken: .....

Andere opmerkingen: .....

De eerstvolgende reiniging van de warmtebron moet gebeuren vóór 08 09 23	De eerstvolgende reiniging en controle van de schoorsteen moet gebeuren vóór 08 09 23
 (Handtekening uitvoerder)	 Ecbm Eric Callemeyn Projectleider (Handtekening klant)